

规格书编号

SPEC NO:

产品规格书 SPECIFICATION

CUSTOMER 客户:_						
PRODUCT 产品:_	CRYSTAL RESONATOR					
MODEL NO 型 号:_	TF38-32.768-12.5-5-LF					
PREPARED 编 制: _	LEO	CHECKED 审 核:_	YORK			
APPROVED 批准:	LIUMING	D A T E 日期:	2014-04-02			
客户确认 CUSTOMER RECEIVED:						
that current	411. 1/	At A DDD OLVED				
审核 CHECKED	力 比化	能 APPROVED	日期 DATE			

无锡市好达电子股份有限公司 Shoulder Electronics Limited



更改历史记录 History Record

更改日期 Date	规格书编号 Spec No	产品型号 Part No	客户产品型号 Customer No	更改内容描述 Modify Content	备注 Remark




CRYSTAL RESONATOR

1、电气特性

参数		TF308	
振动模式		+2° X-cut , Fundamental	
标称频率	F	32.768KHz	
负载电容	CL	12.5 PF	
频差		±5ppm	
等效电阻	Rr	40 KΩ Max	
品质因素	Q	40K TYP	
拐点温度	То	25 ℃±5℃	
工作温度		-10 °C~ +60 °C	
存储温度		-40 ℃~ +85℃	
静态电容	Co	1.8PF Typical	
年老化率	Δf/f	± 5 ppm max.	
抗振性		± 5 ppm max.	
绝缘电阻		500M Ω at DC 100V ± 15V	
激励功率		1. 0 μW max	
印字:		根据客户要求	

2.外观尺寸 (MM)



CRYSTAL RESONATOR

3. 物理和环境特性

3-1. 湿度

将晶体放置在温度为 40 °C \pm 2 °C ,湿度为 90 % - 95 % 的环境下 96 小时,然后在室温放置 2 小时后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-2. 高温存储

将待试验的晶体放置在 85℃±5℃的烤箱内 96±4 小时,然后在室温下放置 2 小时后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-3. 低温特性

将待试验的晶体放置在-40℃±5℃的烤箱内 96±4 小时,然后在室温下放置 2 小时后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-4. 跌落

将待试验的晶体用镊子夹住晶振,在距离地面 75CM 的地方松开镊子,让晶振自由落体跌落到地面,重复跌落动作 3 次,然后在室温下放置 15 分钟后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-5. 温度循环

将待试验的晶体在-40℃的环境下放置 30 分钟,然后转移到+85℃的环境下放置 30 分钟,如此循环 5 次。要求高低温之间的转换时间在 15 秒之内完成。5 次循环完成后,在室温放置 2 小时后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-6. 振动

将待试验的晶体放置在振动台上,在 X、Y、Z 三个方向各振动 2 小时,振幅为 1.5mm,振动频率在 10-55 Hz 之间变换。振动完成后在室温下放置 15 分钟后测试。与试验前的参数比较,变化量在要 求范围内。

3-7. 耐焊接热

将锡炉加热到 260℃±10℃ ,然后将待试验的晶体的引脚插入锡炉,使引脚根部离锡炉液面 2mm 左右,保持 3 秒后从锡炉中拿出,然后在室温下放置 2 小时后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-8. 可焊性

将锡炉加热到 235℃±5℃ ,然后将待试验的晶体的引脚插入锡炉,使引脚根部离锡炉液面 2mm 左右,保持 3 秒后从锡炉中拿出,在显微镜下观察引线表面,要求 95%的面积粘锡良好,然后在室温下放置 2 小时后测试。与试验前的参数比较,变化量在要求范围内。

3-9. 引线强度

1) 拉力测试

沿着引线的方向施加 0.5kg 的重量保持 10 秒,晶体没有被破坏,试验前后参数变化量满足要求。

CRYSTAL RESONATOR

2) 弯曲试验

将引线弯曲90度,重复2次,晶体没有被破坏,试验前后参数变化量满足要求。

操作注意事项

1. 防振

尽量的避免过多的冲击和掉落到地上,因为过多的冲击会影响晶体的电气性能。

2. 保存的温度和湿度


请将产品保存在要求的温度和湿度范围内,因为保存在要求的范围之外,会对产品的电气性能造成影响。

3. 耐焊接热

我们的焊接条件是 280 °C3 秒以内或 260 °C5 秒以内

4. 焊接方法

焊接时请按下图所示方法进行,否则可能会对晶体性能产生影响。



5. 超声波焊接和清洗

不保证能使用超声波焊接,超声波可能会破坏产品。

6. 驱动功率

运用过高的驱动功率可能会影响水晶的电气性能,我们推荐使用小于 $1.0\,\mu$ W 的驱动功率,我们不推荐使用大于 $2\,\mu$ W 的驱动功率。